

<b>Вниманию:</b>		<b>От:</b>	Козловцева Евгения
<b>Компания:</b>	Завод Гидропресс	<b>Е-mail:</b>	
<b>Телефон:</b>		<b>Копия:</b>	s-7222613@mail.ru
<b>Факс:</b>		<b>Дата:</b>	12,05,15

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме. На основании проведенной диагностики, вашему вниманию представляется смета работ по ремонту торгового холодильного и технологического оборудования.

Номер	Наименование	Краткое описание неисправности	Рекомендации	Стоимость
1	Камера холодильная 43914	Повышенный ток при пуске, компрессора. Утечка на испарителе	Испаритель к замене, компрессор износ более 80%	Замена испарителя обязательно 27 000, компрессор на усмотрение 14 000
2	Камера 43928	Микро трещины поддона испарителя	Ремонт или замена	Ремонт 4500, Замена 8000
3	Шкаф 2021811	Неисправен компрессор	замена	Замена 13800
4	Камера 43910	Замена блока управления	замена	5900
5	Шкаф ПолаирА255371109	Заправка, устранение утечки	-----	5 100
6	Шкаф Боларус	Неисправен блок управления	замена	5400
7	Витрина холодильная 1000186	Замена компрессора	замена	15 100
8	Витрина холодильная 1000187	заправка	----	3 500
9	Конвектомат Рационал	Комплексное то, ДЕКОЛЬЦАНИЦИЯ, очистка бойлера	-----	11 000
10	Холодильная витрина мави	Замена фильра, установка клапана	-----	4 200
11	Холодильный шкаф -18	Неисправен блок управления	замена	6 200
12	Холодильный шкаф Боларус двух дверный	Повышенный ток при работе	Рекомендуется замена компрессора ,	Замена компрессора 12 300, то 3

			пока достаточно ТО	500
13	Холодильный шкаф 2021810	Необходима замена двигателя вентилятора	замена	4 600
14	Камера холодильная 43915	Требуется замена компрессора, замена двигателя обдува	замена	15 600
15	Шкаф холодильный 43932	Слесарный ремонт двери, обшивка металлом	Требуется пищевая нержавейка	7 400
16	Посудо- моечная машина Электролюкс	Неисправен тэн, нет герметизации, забит бойлер	Замена тэна, капитальный ремонт, обслуживание	21 000
17	Конвектомат Рационал	Комплексное то, ДЕКОЛЬЦАНИЦИЯ, очистка бойлера	-----	11 000
18	Посудо-моечная машина Занусси	Замена тэна, декальцинация, замена обратного клапана	Подлежит обязательной замене	21 000
19	Камера холодильная 43911	Требуется замена агрегата	Ранее установлен изношен более 90%	85 000
20	Шкаф холодильный 2021809	Требуется заправка,		
21	Камера холодильная 43916	Требуется замена выпаривателя	Подлежит обязательной замене	7 400
22	Конвектомат Рационал	Комплексное то, ДЕКОЛЬЦАНИЦИЯ, очистка бойлера	-----	11 000
23	Шкаф холодильный Болариус	Перегрев компрессор	Подлежит замене	11 900
24	Шкаф Десмон 43962	Требуется замена агрегат	Рекомендуем рассмотреть вариант списания	Стоимость ремонта 22 000
25	Шкаф 2023293	Нехватка фреона	Требуется поиск и устранение	5 400

			утечки	
26	Шкаф 43901	Неисправен блок управления	Требуется замена	5 900
27	Плита Абат	Износ жаростойкой проводки	Требуется монтаж	8 200
28	Посудо моечная машина	Комплексное То, очистка от накипи	Рекомендуется установка доп таймера	Комплексное то 7500, таймер 9400